


Complicaciones asociadas al efecto

“PISTONING”

en catéteres venosos


1. Salida del dispositivo del punto de inserción debido a:

- Mala elección del apósito de fijación.
- Cura realizada por personal inexperto.
- El personal desconoce que el paciente es portador de catéter.




2. Colonización e infección.

- El tramo se extruye, pierde asepsia.
- Dilatación del punto de inserción, inflamación y exudado.




3. Desplazamiento de la punta y migración.

- Las fuerzas longitudinales pueden producir desplazamiento de la punta del catéter y migración a otras zonas.



PREVENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN



Uso de buen dispositivo de fijación (anclaje subcutáneo)

Educación al paciente (evitar movimientos bruscos)

